

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания

«Управ Дом»

АКТ

общего осмотра здания

оощего осмотра здан	IIIIA
г. Моздок	12.02.2018 г.
Здание № 53 по ул. Октябрьская	
Находится в управлении ООО УК «Управ Дом»	
1. Общие сведения:	
1.1 Год постройки <u>1968</u> _	
1.2 Материал стен кирпич	
1.3 Кол-во этажей <u>5</u>	
1.4 Наличие: тех-го подполья (этажа) _есть_	
электрощитовая есть	
бойлера (водоповысительной устан.) н	IeT
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>ici</u>
теплового узла <u>нет</u>	
1.5 Объем здания_ <u>10797</u> куб.м.	
1.6 Общая площадь <u>2533,8</u> кв.м.	
1.7 Общая площадь квартир_ <u>2498,3</u> кв.м.	
1.8 Кол-во квартир <u>59</u>	
1.9 Площадь нежилых помещений <u>35,5</u> кв.м.	
Комиссия в составе представителей:	
Гл. инженер ООО УК «Управ Дом» Лабу	унский А.В.
(должность, фамилия, инициалы)	•
Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»	Ржевский А.Б.
(должность, фамилия, инициалы)	
	I. Дмитриенко
(должность, фамилия, инициалы)	
Произвела общий осмотр здания.	
Проверкой установлено:	
1 T	

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующие:

Часть зданий и	Оценка	Наименование	Необходимый объем работы		
конструкций	технического	дефекта в			
	состояния	период	вид	Ед.	Кол-во
		осмотра		измерения	
1	2	3	4	5	6
Козырьки	удовлетворит	Разломы	текущий	кв. м	4
		покрытий			
фундамент	удовлетворит				
цоколь	удовлетворит	Трещины,	Перетирка,	кв.м	140
		сколы	покраска,		
			гидроизоляция		
Стены наружные	удовлетворит				
Стены внутренние	удовлетворит				
Фасад	удовлетворит				
Балконы и карнизы	удовлетворит				
Водосточные трубы	удовлетворит				
Внутренний					
водосток					
Перекрытия	удовлетворит				
Полы	удовлетворит				

Перегородки	удовлетворит				
Крыша		физ. износ	Кап.ремонт	KB.M.	915
Окна	удовлетворит				
Двери	удовлетворит				
Лестничные клетки	удовлетворит	физ. износ	Кап.ремонт	шт.	2
Отмостки и	удовлетворит	физ. износ,	Кап.ремонт	кв.м.	120
тротуары		просадки			
Система отопления	удовлетворит	физ. износ	Кап.ремонт	%	100
Система горячего					
водоснабжения					
Система холодного	удовлетворит	физ. износ	Кап.ремонт	%	100
водоснабжения					
Групповые приборы					
учета тепла,					
холодного и	-				
горячего					
водоснабжения					
Система	удовлетворит	физ. износ	Кап.ремонт	%	100
канализации					
Система	удовлетворит	физ. износ	Кап.ремонт	%	100
электроснабжения и					
освещения					
Лифты					
Мусоропроводы					
Мусорокамеры					
Площадки для					
сбора мусора					
Система дымоуд.	удовлетворит		Плановый	шт.	60
			осмотр		
Система	удовлетворит		Плановый	шт.	120
вентиляции			осмотр		
Водоповысительные					
и циркуляционные					
установки					
Антенны на крыше					

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

- 2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается в текущем ремонте.
- 2.2 Здание требует капитального ремонта.
- **3. Предварительная стоимость всех дополнительных работ составляет:** 240000 руб. (без учета стоимости работ по капитальному ремонту кровли)

Члены комиссии:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»	Лабунский А.В.
(должность, фамилия, инициалы)	
Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»	 Ржевский А.Б.
(должность, фамилия, инициалы)	
Председатель совета МКД	Л.Я. Дмитриенко
(полжность фамилия инициалы)	