

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания

«Управ Дом»

А К Т общего осмотра здания

г. Моздок 23.01.2019 г.

Здание № 41 по Пл.50 лет. Октября Находится в управлении ООО УК «Управ Дом»

4	0.5		
		сведения	•
1.	ООШИС	СВСДСПИЛ	

- 1.1 Год постройки 1963
- 1.2 Материал стен кирпич
- 1.3 Кол-во этажей 5
- 1.4 Наличие: тех-го подполья (подвала) _есть_

электрощитовая есть

бойлера (водоповысительной устан.) нет

теплового узла нет____

- 1.5 Объем здания <u>13087</u>куб.м.
- 1.6 Общая площадь 3126,9 кв.м.
- 1.7 Общая площадь квартир 2494,4 кв.м.
- 1.8 Кол-во квартир <u>64</u>
- 1.9 Площадь нежилых помещений 632,5 кв.м.

Комиссия в составе представителей:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»	Лабунский А.В.
(должность, фамилия, инициалы)	
Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»	 Ржевский А.Б.
(должность, фамилия, инициалы)	
Председатель совета МКД	В.Н. Вовк
(должность, фамилия, инициалы)	

Произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующие:

Часть зданий и конструкций	Оценка технического	Наименование дефекта в период	Необходимый объем работы		
	состояния	осмотра	вид	Ед.	Кол-во
				измерени	
				Я	
1	2	3	4	5	6
фундамент	удовлетворит				
цоколь	удовлетворит				
отмостка	удовлетворит	Трещины,	капитальны	кв. м	140
		провалы	й		
Приямки	неудовлитвори	Разломы, сколы,	капитальны	кв.м	10
заглушенной	Т	обвалы	й		
вентиляции					
ступени	удовлитворит	Предподъездые	текущий	ШТ	4
		ступени имеют			

		сколы, выщерби,			
C		неровности			
Стены наружные	удовлетворит				
Стены внутренние	удовлетворит				
Фасад	удовлетворит				
Балконы и карнизы	удовлетворит				
Водосточные	хорошее				
трубы					
Внутренний					
водосток					
Перекрытия	удовлетворит				
Полы	удовлетворит				
Перегородки	удовлетворит				
Крыша	хорошее			м2	1100
Окна	удовлетворит			М.	120
Двери	удовлетворит	Проф.	текущий	ШТ	4
· · · •	удовлетворит	обслуживание	·		·
Лестничные клетки	удовлетворит	оштукатуривани е, шпатлевание, покраска	текущий	ШТ.	4
Тротуары и	удовлетворит	Ямы, трещины,	Кап. ремонт	кв.м	750
проезжая часть		провалы			
дворовой					
террритории	X7	1	T		17
Система отопления	Удовлетворит	физ. износ	Текущ.		По
	X7				заявка
	Установка				M
	прибора учета				
	тепловой			ШТ	1
	энергии				
Система горячего					
водоснабжения					
Система холодного	удовлетворит	физ. износ	Кап.ремонт	%	100
водоснабжения					
Групповые					
приборы учета					
тепла, холодного и	-				
горячего					
водоснабжения					
Система	удовлетворит	физ. износ	Кап.ремонт	%	100
канализации			<u> </u>		
Система	удовлетворит	физ. износ	Кап.ремонт	%	100
электроснабжения		-	•		
и освещения					
Площадки для					
сбора мусора					
Система дымоуд.	удовлетворит		Плановый	шт.	64
,, ,	- F		осмотр	• •	
	1	L	7		1

Система	удовлетворит	Плановый	шт.	128
вентиляции		осмотр		
Водоповысительны				
еи				
циркуляционные				
установки				
Антенны на крыше				

- 2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:
 - 2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается в текущем ремонте.
 - 2.2 Здание требует капитального ремонта.
- **3. Предварительная стоимость всех дополнительных работ составляет: 1**94000 руб. (без учета стоимости работ по капитальному ремонту кровли)

Члены комиссии:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»	Лабунский А.В.
(должность, фамилия, инициалы)	
Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»	 Ржевский А.Б.
(должность, фамилия, инициалы)	
Председатель совета МКД	В.Н. Вовк
(должность, фамилия, инициалы)	